Protocole de diagnostic

Début de session: samedi 11 novembre 2023 16:54:23

Informations sur le véhicule

Fabricant: **Renault**
Modèle: **Kangoo I [X76]**
Année: **2008**

Informations sur le calculateur

System: **Diesel**
ECU Name: **K9K 1,5 DCI General KWP**

Données d'information

Paramètres	**Valeur**
Référence UCE (unité de commande électronique)	8200355857
Référence fournisseur	153
Numéro de programme	00BE
Numéro VDIAG	08
Numéro de version de logiciel	007F
Numéro d'étalonnage	0431
Version électronique	8200331477
Version étalonnage de développement	60
Correction individuelle injecteur, C2I cylindre 1	98460C1EC1CE2E70
Correction individuelle injecteur, C2I cylindre 2	5C3D8B19A59CECE7
Correction individuelle injecteur, C2I cylindre 3	2441939C35BDADED
Correction individuelle injecteur, C2I cylindre 4	B845C35CB1D18E8E

Codes d'erreur - Actions

Temps	**DTC**	**Type**	**Description**
16:54:23.353	**Lire les codes d'erreur**		
16:54:23.477	**Défauts enregistrés**		
	DF113	Permanent	Circuit capteur de pression de réfrigérant ; court-circuit à la masse